

「品質評価結果の概要」の見方について

「品質評価結果の概要」では、「品質評価事項チェックリスト」に基づき行った自己評価・判定の結果について、以下の方法により決定した評価事項ごとの「達成度」及び各要素の評価結果の概要を表示している。

【「達成度」の区分】

- ・ 「達成度」は、評価事項ごとに算出した達成率に応じて、以下の5区分としている。
 - 「A」 81%～100%：当該評価事項の要件をほぼ満たしている
 - 「B」 51%～ 80%：当該評価事項の要件の過半を満たしている
 - 「C」 21%～ 50%：当該評価事項の要件の大半を満たしていない
 - 「D」 0%～ 20%：当該評価事項の要件を満たしていない
 - 「-」 当該評価事項は対象とならない

【達成率の算出】

- ・ 評価事項ごとに、各チェック事項の判定結果を点数化し、以下の式により算出している。

「○」…3点、「△」…2点、「▲」…1点、「×」…0点、「□」…除外

$$\text{達成率(\%)} = \text{各チェック事項の判定結果の点数の合計} / (\text{チェック事項数} \times 3 \text{点}) \times 100$$

〈算出例〉

品質要素	評価事項1 … A	チェック事項1 … ○	$(3+3)/(2 \times 3) \times 100$
		チェック事項2 … ○	=100%⇒達成度「A」
	評価事項2 … A	チェック事項1 … ○	$(3+2)/(2 \times 3) \times 100$
		チェック事項2 … □	=83.3%⇒達成度「A」
		チェック事項3 … △	チェック事項2「□」除外
	評価事項3 … B	チェック事項1 … △	$(2+2)/(2 \times 3) \times 100$
		チェック事項2 … △	=66.7%⇒達成度「B」
	評価事項4 … C	チェック事項1 … △	$(2+0+0)/(3 \times 3) \times 100$
		チェック事項2 … ×	=22.2%⇒達成度「C」
		チェック事項3 … ×	